







Общий вид собранных стенок



Сборка бизидома




1		Болт под шестигранник	Б - 1	16 шт.
2		Гайка	Г - 1	16 шт.
3		Ключ для сборки	К - 1	1 шт.
4		Шестигранный ключ	К - 2	1 шт.

- В начале ставится ящик на дно, затем только стенка и фиксируется на болты с гайками
- Шляпки болтов должны быть на лицевой стороне




Болт → Стенка → Уголок → Гайка →
→ Ключ для сборки →
→ Затягивается шестигранным ключом




Шляпки болтов должны быть на лицевой стороне


Б - 1




Б - 1



Б - 1



Б - 1



Вид сверху

